


ДОКЛАД

за извършена оценка на ДМА

1. Обхват на оценката: Определяне справедливата пазарна стойност (СПС) на ДМА по приложен списък
2. Възложител: Професионална гимназия по транспорт и машиностроене – с. Градница, общ. Севлиево
3. Изпълнител: ДЕЯН ДЕНЧЕВ
4. Дата на оценката: 10. 11. 2021 г.
5. Резултат: 9290 (девет хиляди двеста и деветдесет лева)

гр. Севлиево
12. 11. 2021 г.

Оценител: 
/инж. Д. Денчев/



ЕКСПЕРТНА ОЦЕНКА

за определяне на справедливата пазарна стойност на следните ДМА:

1. Общи данни за активите и наименование по местонахождение.

1.1 Леки автомобили:

1.1.1 Лек автомобил:


- инв. № 22
- рег. № ЕВ 2553 АВ
- марка – Форд
- модел – транзит
- рама – W0ZXXGBVZKE18555
- двигател № KE18555
- вид гориво – бензин/газ
- цвят - светло сив металик
- дата на регистрация – 12.04.1990 г.

В резултат на огледа се констатира:

- възраст на автомобила – 30 години
- морално остарял
- окомплектован
- технически неизправен – гори масло
- омаслен капак на двигателя
- скъсано шаси
- липсва акумулатор
- захабен салон
- оборудван с газова уредба
- показание на километража – 49642 км.
- арматурно табло – комплект
- корозирал / вежди, прагове врати и т. н. /
- гуми – размер 185/75 R14. Същите са под налягане.
- употребяван
- лош външен вид
- негоден

1.1.2 Лек автомобил

- инв. № 23
- рег. № ЕВ 8458 АА
- марка – Форд
- модел – Ескорт
- рама – WFBAXXGCAALU37572



- двигател № LU37572
- вид гориво – дизел
- цвят бордо
- дата на регистрация – 11.09.1990 г.

В резултат на огледа се констатира:

- възраст на автомобила – 30 години
- морално остарял
- липсва акумулатор
- оборудван с теглич
- захабен салон и наличие на петна
- скъсана тапицерия на вратите
- скъсана облицовка
- обелени ръбове на купето
- корозирал, особено пода
- показание на километража – 8258 км.
- арматурно табло – комплект
- гуми – размер 185/80 R13.
- лош външен вид
- употребяван
- негоден

1.1.3 Лек автомобил

- инв. № 24
- рег. № ЕВ 2846 АН
- марка – Фолксваген
- модел – Голф
- рама – WVWZZZ1HZRP012728
- двигател № АВU048758
- вид гориво – бензин
- цвят тъмно син металик
- купе - хечбек
- дата на регистрация – 29.09.1993 г.

В резултат на огледа се констатира:

- възраст на автомобила – 28 години
- морално остарял
- липсва акумулатор
- повредена скоростна кутия
- оборудван с теглич
- захабен салон и наличие на гетна
- гори масло
- корозирал

- показание на километража – не се чете поради липса на акумулатор
- арматурно табло – комплект
- гуми – размер 175/70 R14. Гумите не са под налягане.
- лош външен вид
- употребяван
- негоден

1.2 Автобуси:

1.2.1 Автобус Чавдар М4 ЕВ 1320

- инв. № 26
- рег. № ЕВ 1320 АА
- марка – ЧАВДАР
- модел – 11М4
- рама – 211601089
- двигател - 200189856
- вид гориво – дизел
- цвят – слонова кост/светло син
- дата на регистрация – 01.12.1989 г.

В резултат на огледа се констатира:

- възраст на автомобила – 31 години
- двигател разглобен, счупени сегменти, гори масло, негоден
- редуктори негодни
- износени и изгорели уплътнения
- повсеместна корозия
- комплект
- салон – седалки – добър вид - чисти
- морално остарял
- показание на километража – 257512 км.
- арматурно табло – комплект
- гуми - под налягане
- употребяван
- не подлежи на ремонт
- негоден

1.2.2 Автобус Чавдар М3:

- инв. № 27
- рег. № ЕВ 4387 АМ
- марка – ЧАВДАР
- модел – 11М3
- рама – 445
- двигател – ЕС80949006

- вид гориво – дизел
- цвят – бял/син
- дата на регистрация – 25.08.1988 г.

В резултат на огледа се констатира:

- възраст на автомобила – 32 години
- разкомплектован – двигател – свалена глава, дефектирал, негоден
- всички уплътнения са изгорели
- износен
- повсеместна корозия
- носещи греди / шаси / скъсани от корозия
- салон – негоден
- морално остарял
- арматурно табло – разкомплектовано
- гуми - негодни
- ел. инсталация негодна
- употребяван
- негоден

1.2.3 Автобус Сетра С 215 ХР:

- инв. № 25
- рег. № ЕВ 0640 ВА
- марка –Сетра
- модел – С 215 ХР
- рама – WKK17900001060165
- двигател – без номер
- вид гориво – дизел
- цвят – бежов/оранжев
- дата на регистрация – 29.04.1988 г.

В резултат на огледа се констатира:

- възраст на автомобила – 33 години
- показание на километража – 196522 км.
- всички уплътнения са изгорели
- износен
- корозирал
- носещи греди / шаси / корозирали и не могат да фиксират и задържат двигателя
- салон – захабен
- паднали лайсни в салона
- морално остарял
- арматурно табло – комплект
- гуми под налягане

- употребяван
- негоден

2. Правно състояние на собствеността.

Активите са собственост на Професионална гимназия по транспорт и машиностроене с. Градница, общ. Севлиево, обл. Габрово което е видно от свидетелствата за регистрация и инвентарна книга за ДМА.

Няма данни за тежести върху собствеността.

3. Квалифициращи и ограничаващи предпоставки

- като оценител не съм попадал на нещо, което да ме кара да смятам, че фактите и данните изложени в настоящия доклад не са верни
- като оценител нямам никакви интереси свързани с оценяваните активи
- хонорарът ми не зависи от величината на оценката
- всички данни са извлечени от предоставените ми документи
- допускам, че информацията предоставена от служителите на Професионална гимназия по транспорт и машиностроене с. Градница, обл. Габрово е вярна и коректна.
- настоящият доклад е изготвен за посочената цел и не трябва и не може да се използва за други цели
- нито целият доклад, нито части от него могат да бъдат разпространявани публично чрез реклама, връзки с обществеността или други средства за разпространение без предварителното съгласие на оценителя.

4. Цел на оценката

Целта на тази оценка е да се изрази мнение за справедливата пазарна стойност на активите, която да послужи на ръководството на Професионална гимназия по транспорт и машиностроене с. Градница, обл. Габрово.

5. Стандарт използван при оценката:

5.1 Определяне стойността на негодни активи - "Стойност при бракуване"

Стойност на вторични суровини/отпадък/ е нетната сума, на приходите, които могат да се получат от продажбата на активите под формата на вторичен метал или друга субстанция, извлечена от тях.

Поз. №1, №2 и №3 са закръглени на 10.

Поз. №4, №5 и №6 са закръглени на 100.

Определям стойности на активите както следва:

№ по ред	Наименование	Брой	СПС (лв.)	Общо (лв.)
1	2	3	4	5 = 3x4
1	Лек а-л Форд транзит, рег. № ЕВ 2553 АВ	1	370	370
2	Лек а-л Форд Ескорт, рег. № ЕВ 8458 АА	1	260	260
3	Лек а-л Фолксваген Голф, рег. № ЕВ 2846 АН	1	260	260
4	Автобус Чавдар, рег. № ЕВ 1320 АА	1	2400	2400
5	Автобус Чавдар, рег. № ЕВ 4387 АМ	1	2300	2300
6	Автобус Сетра, С 215 ХР рег. № ЕВ 640ВА	1	2700	3700
	Общо	6		9290

Сертификат

ЗА ОЦЕНИТЕЛСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

Рег. № 300100639 от 09 декември 2010 год.

ДЕЯН ГАНЧЕВ ДЕНЧЕВ

роден на 16 април 1953 год. в гр. Севлиево, община Севлиево

**ЗА ОЦЕНКА
на машини и съоръжения**

Настоящият Сертификат е издаден въз основа на
Лиценз № 10191 от 17.04.2002 год. от Агенцията за приватизация

Вярно с оригинала



.....
Людмил Симов

Председател на УС на КНОБ